

Městský úřad Sušice

Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE	Číslo dopor. <i>113</i>
Došlo: 12. 02. 2016	Zpracovatel <i>Wjz</i>
Příloha: <i>113</i>	Ukl. značka
č.j.: <i>SyS-4235/2016K/Vi</i>	

Vi 676/16

Žádost o zpřístupnění informací podle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní Kostohryzová,

Obracím se na Vás se žádostí o nahlédnutí do spisu a pořízení kopií těch dokumentů, které nepodléhají omezení práva na informace, u staveb na parcelách k.ú. Chotěšov u Velhartic 4/6 a 4/3 sousedících s mými pozemky.

Jedná se především o dostavbu kolny a její pultové střechy na pozemku 4/6, zdi na hranici pozemku 4/3, kolny na stejném pozemku a příslušného zastřešení.

S díky a s pozdravy

10. 2. 2016

.....

PROTOKOL

sepsaný dne 21.6.2012
kontrolní prohlídka na stavbu:
ve věci "Zděná kolna"

Přítomni: SÚ - KOSTOMOTZOVÁ, MATEJKOVÁ
MASTNIK - v zastoupení na základě plné moci:
.....
.....

Dnesního dne proběhla kontrolní prohlídka na stavbu:
"Zděná kolna" na st. p.č. 4/2 k.ú. CHOŤEŠOV
u Velhartic na základě stelení ze dne 27.4.2012.

Na místě byla předána plná moc udělena

Na místě bylo zjištěno, že na pozemku st.p.č. 4/2 k.ú.
choťešov u Velhartic je ze SZ strany přistavěna
zděná kolna 4,6x5,3m s navíc zřízeným přístřeškem s
plechovou křtinou. Dle sdělení vlastníka stavby
byla již od roku cca 1940 na stejném místě kolna
^{*} dřevěná, která byla v roce 2011 při provádění náhrade
práci nahrazena zděnou. Zároveň byla provedena výměna
střešní křtiny na celém přístřešku včetně poškozených
části krovu.

Fotografie, kterou předkládá vlastník, znázorňující
původní
starší kolnu (stáří 5-8 let), je součástí spisu.

* kamenná, opředená dřevěnými prvky

Stanovisko vlastník nemovitosti + zastoupení zmaněnc:
Vlastník, , sděluje, že předmetná
sdělení na korespondenčním listku neposla a novou
přístavbu neprovděl.

Protokol zasedání, přečten a podepsán
zapsala: Josl k 13:10h

Josl
17. 4. 2012
[Signature]

Vážení,
postavil jsem jako přístavbu ke stodole p.č.4/2
zděnou kolnu s plechovou krytinou. Základy jsou
pevně spojeny se zemí, zdivo pěnasilikát a ztracené
bednění na beton. Samotnou přístavbu nemám geo-
metricky zaměřenu, ani vyjmutou z půdního fondu.
Žádám o Vaše stanovisko zda mám žádat o stavební
povolení, geometrické zaměření a vyjmutí z půdního
fondu. Tím pádem by se změnila i daň z nemovitosti.
Děkuji za podání zprávy.
Chotěšov 26.4.2012

11 10

Městský úřad Sušice,
odbor výstavby a ÚP,
Nám. Svobody 138,
342 01 Sušice I

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE		Čís. dopor. <i>10/VI</i>
Došlo	14. 10. 2012	Zpracováni <i>vyř.</i>
Příloha:	<i>3x pasí, 1x plán</i>	
č.j.:	<i>27 10/12</i>	<i>10/VI</i>

Sušice, 26.9.2012 *3868/12*

Žádám Vás na základě plné moci o ověření pasportu stavby „Stodola u rodinného domu č.p. 4“ na pozemku p.p.k. st. 4, p.p.k. 57 (dle stavu KN st. 4/2) v katastrálním území Chotěšov u Velhartic, vlastník stavby

Jedná se o část stodoly postavenou právními předchůdci současného vlastníka dle dostupných informací zhruba kolem roku 1950, která není evidována v katastru nemovitostí. Současný vlastník nemá k předmětné části stodoly žádnou právní dokumentaci.

Účelem ověření pasportu části stodoly je získání ověřené dokumentace skutečného stavu stavby.

S pozdravem